PSA IEC

Imagen del producto

Image not found or type unknown

Compuesto Sellador IEC

INSTRUCCIONES PARA EL USO

· 1º) Se coloca la fibra selladora PSX OyR de forma tal que se logre un cierre lo más completo posible entre la cámara de sello del sellador y el extremo del caño, rodeando los conductores ya instalados.

· 2º) Se prepara el compuesto sellador PSA-IEC OyR mezclando el adhesivo con el endurecedor en vólumenes iguales, hasta obtener un color ambar

· 3º) Se rosca el tapón de diámetro mas grande (solo 1 vuelta), luego se vierte el preparado de PSA-IEC por el agujero roscado menor, cuidando que no llegue a la rosca y se procede a taparlo.

· 4º) Se termina de apretar rapidamente el tapón mayor, este presionará el compuesto PSA-IEC hasta lograr que toda la pasta penetre envolviendo completamente los cables interiores.

· 5º) Se deja secar. El compuesto endurece en el término de una 12 hora aproximadamente. Esto completa la operación de sellado.

Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI